

	圧力タンク方式		直結給水増圧ポンプ方式
水質汚染	水の動きがないと恐れあり		ほとんどない
給水圧の変動	下階で減圧弁必要		ほとんどない
スペース	受水槽、ポンプで広く必要	×	ほとんどない
維持管理	毎年受水槽の清掃必要 、金額高い	×	水槽がない分安い。空きスペースを活用可能
停電時の給水	受水槽分利用可能		概ね3,4階まで給水可能

大橋マンション管理士事務所

増圧ポンプ変更図

2010.4.15更新